



刈高セットによる影響

刈高セットにおけるご提案

移動車輪装着状態とドラム接地状態（刈高調節台使用）では、セット刈高が0.1～0.2mm差が生じます。

また、機械が古くなり各部にガタが発生すると、セット刈高の差がさらに大きくなると考えられます。

以上のことより、刈高セットはドラム接地状態での調節を推奨します。